

## Protokoll der Verbandsschau vom 15. März 2024

**Gemeinde:** Mesekehagen  
**Uhrzeit:** 8:30 Uhr bis 10:27 Uhr  
**Anzahl Teilnehmer:** 7 siehe Teilnehmerliste

Der Schauführer überprüft die Abarbeitung der Punkte des letzten Protokolls.

1. Der Durchlass im Graben 7K/001 wurde beräumt und gespült. Die steile Einlaufstirnwand ohne Befestigung wurde der Gemeinde hingewiesen, die eine Änderung aus Kostengründen ablehnte.
2. Der Straßendurchlass im Graben 7K/007 wurde gespült. Der Eigentümer wird wegen des Stacheldrahts angesprochen.
3. Der Durchlass im Graben 1 Kalkvitz wurde repariert.

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	<b>Graben 4/060</b> Nach einer Stellungnahme des WBVs sollte festgestellt werden, ob der Graben das eingeleitete Regenwasser schadlos abführen kann. Eine Grundräumung oder Ausbau der 2 Durchlässe ist nicht von Nöten. Das KG-Einlaufrohr soll noch mit Steinen eingefasst werden.	Mesekehagen	Amt Landhagen	<input type="checkbox"/>
2.	<b>Graben 4 Kowaller Beek</b> Der Stau Nr. 21 südlich der Bahn soll instandgesetzt werden. Das Gebiet befindet sich in der Planung für einen Solarpark, welches in einem vereinfachten Verfahren durchgeführt werden soll. Es herrschte Unklarheit über den Bauantrag. Die UWB erklärte sich bereit, sich nochmal mit dem B-Plan 13 zu befassen. Der WBV hatte bereits eine Stellungnahme mit seinen Forderungen zum B-Plan abgegeben.	Mesekehagen	WBV  UWB	<input type="checkbox"/>
3.	<b>Graben 4/017</b> Die Gemeinde sucht einen neuen Standort für die Feuerwehr. Bei einem potenziellen Standort würde Regenwasser in den verrohrten Graben 4/017 eingeleitet. Der WBV fordert einen Rückhalt des Regenwassers. Der Vorschlag einer Kamerabefahrung wurde nicht weiter vertieft.	Mesekehagen	Gemeinde	<input type="checkbox"/>
4.	Der WBV lässt der Gemeinde eine Tabelle sowie Karte der Rohrleitungen (mit Alter) im Gemeindegebiet zukommen.	Mesekehagen	WBV	<input type="checkbox"/>
5.	<b>Graben 9/1K</b> Der 1. Durchlass im Graben weist mehrere Trichter auf. Da der Durchlass wichtig für die Unterhaltung ist, wird dieser vom WBV repariert.	Groß Karrendorf	WBV	<input type="checkbox"/>
6.	<b>Graben 9 Karrendorfer Beek</b> Das Einlaufrohr am Durchlass in der Karrendorfer Beek (Station 1697 bis 1707) ist abgesackt. Der WBV entnimmt das Rohr und stellt den Einlaufbereich wieder her.	Groß Karrendorf	WBV	<input type="checkbox"/>



Wasser- und Bodenverband „Ryck-Ziese“

**Verbandsschau Schaubezirk 2**

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Gez.  
Barcinski  
Protokollführer

Gez.  
Unkenstein  
Schauführer