

Protokoll der Verbandsschau vom 16. März 2025

Gemeinde: Neuenkirchen
Uhrzeit: 11:00 Uhr bis 11:21 Uhr
Anzahl Teilnehmer: 4 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	<p>12 Kohlgraben Im Bereich der östlichen Ortslage Neuenkirchen wurde ein neuer Biberdamm festgestellt. Durch die anstehende Vegetation (Esche, Sanddorn, Schlehe, Weide) ist die technische Bearbeitung sehr erschwert. Bei dem vorhandenen Wasserstand kommt es nicht zu einem Rückstau der Ortsentwässerung seitlich des Durchlasses unter der Hauptstraße. Der WBV wird die Möglichkeiten einer technischen Bearbeitung für den Bedarfsfall prüfen.</p>	Neuenkirchen	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	<p>12 Kohlgraben Zwischen den Stationen 50+79 und 50+21 kommt es in der Böschung zu vermehrtem Aufwuchs diverser Baumarten. Um eine Erschwernis zu verhindern, werden im Zuge der nächsten Holzung die Aufwüchse entfernt.</p>	Neuenkirchen	WBV Unterhaltungsfirma	<input type="checkbox"/>
3.	<p>9 K/008 Der Graben ist durch die Rinder zugetrampelt, da der Graben nicht ausgezäunt ist. Infolgedessen ist der Durchlass zum Graben 9 Karrendorfer Beek dicht. Der Abfluss des Grabens findet oberflächlich in einer Rinne statt. Dadurch wird partiell Sediment in das Gewässer 9 Karrendorfer Beek eingebracht, was zu einer partiellen Versandung führt. Eine Behinderung des Abflusses konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Am Ende des Grabens mündet keine Dränung vom Feld ein. Die Untere Wasserbehörde will den/die Flächeneigentümer ermitteln und auf die Problematik hinweisen. Anmerkung: Es hat sich keine Neuerung bzgl. dieses Gewässers ergeben. Die Gräben 9 K/044 und 9 K/043 sind jetzt von dem gleichen Problem betroffen.</p>	Leist	UWB WBV Eigentümer	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.



Wasser- und Bodenverband „Ryck-Ziese“

Verbandsschau Schaubezirk 2

gez.
Hein
Protokollführer

gez.
Unkenstein
Schauführer