

Protokoll der Verbandsschau vom 12. März 2024

Gemeinde: **Sundhagen (Bereich Miltzow, Reinberg und Kirchdorf)**

Uhrzeit: 8:30 bis 10:11 Uhr

Anzahl Teilnehmer: 5 gemäß Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	9 Reinberger Beek Auf der Flurstücksgrenze der Flurstücke 52/2 und 59 verläuft ein Graben, der in eine Rohrleitung einmündet. Diese befinden sich nicht im Bestand des Wasser- und Bodenverbandes. Die Rohrleitung (DN250 AZ) mündet in einen Graben, der bei Station 1331 in die 9 Reinberger Beek einmündet. Der Wasser- und Bodenverband schaut nach alten Projekten, in denen die Lage der Rohrleitung eingezeichnet ist.	Falkenhagen	WBV UWB	<input type="checkbox"/>
2.	8 Stahlbroder Beek Der Landweg von Falkenhagen in Richtung Stahlbrode wurde dieses Jahr bei den Unterhaltungsarbeiten zerkratzt, die Unterhaltungsfirma sagte zu, den Weg zu säubern. Das Auf- und Abladen der Bagger soll in Zukunft nicht mehr auf dem Weg erfolgen.	Falkenhagen	Unterhaltungsfirma	<input type="checkbox"/>
3.	8 Stahlbroder Beek Die Stahlbroder Beek muss von Station 51 bis 795 geräumt werden. Auch die anliegenden Gräben 8/001 bis 8/008 in den Wiesen müssten daraufhin geräumt werden. Der WBV zeigt die Räumung bei der UWB an.	Falkenhagen	WBV	<input type="checkbox"/>
4.	Graben 10 Der Auslauf der Rohrleitung bei der Einmündung des Grabens 10/001 ist verschoben. Der Auslauf muss repariert werden und soll mit einem Pfahl links und rechts der Leitung markiert werden.	Tremt	WBV	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Gez.
 Barcinski
 Protokollführer

Gez.
 Bodenhagen
 Schauführerin