

Protokoll der Verbandsschau vom 04. März 2024

**Gemeinde:** **Sassen-Trantow**  
**Uhrzeit:** 11:00 Uhr bis 11:05 Uhr  
**Anzahl Teilnehmer:** 3 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	<b>Graben 30/1</b> Der Schacht am Weg zwischen Alt Pansow und Johannistal wurde beschädigt und muss repariert werden.	Alt Pansow	WBV	<input type="checkbox"/>
2.	<b>Graben 24/3/004</b> Die Rohrleitung muss gespült werden. Das muss nach der Rapsernte erfolgen.	Alt Pansow	WBV	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

gez.  
 Barcinski  
 Protokollführer

gez.  
 Pautsch  
 Schauführer